

## QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire 2018

### Baignade : PLAN D'EAU DE CONDRIEU-LES ROCHES

Commune : CONDRIEU

prélevé le : 20/08/2018 à 14h13

par : Laboratoire CARSO-LSEHL

#### Résultats des mesures de terrain

pH  
Matières flottantes ou goudrons  
Température de l'eau

#### Résultats

valeur	unité
8,3	unité pH
ABSENCE	qualitatif
25,5	°C

#### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli / 100ml (MP)  
Entérocoques / 100ml (MP)

#### Résultats

valeur	unité	Valeur Guide	Valeur Impérative
15	n/100 ml	100	660

#### Interprétation du prélèvement

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

Classement Qualité 2014-2017  
du site de baignade

Résultats également  
consultables sur

<http://baignades.sante.gouv.fr>



Excellente Qualité

Excellent Quality



Pour le Délégué Départemental  
Par délégation  
L'ingénieur d'études sanitaires

Jenny BOULLET

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**